

# Toolbox-meeting

## Schilderen in besloten ruimten



## Schilderen in besloten ruimten

### Inleiding

Als schilder kunt in de situaties komen, dat u werkzaamheden moet uitvoeren in besloten ruimtes. In deze toolbox-meeting gaan we kort in op de veiligheidsaspecten van het schilderen in besloten ruimtes. We behandelen de volgende onderwerpen:


- Veiligheidsmaatregelen.
- Schilderen van een loodhoudende ruimte.



### Veiligheidsmaatregelen

De volgende specifieke veiligheidsmaatregelen gelden bij het schilderen van een besloten ruimte:

- U mag alleen in een besloten ruimte gaan werken als u minimaal 18 jaar oud bent.
- De schilder in de tank is verplicht een tankgordel of lijflijn te dragen. Mocht de schilder onwel worden in de tank, dan kan de schilder rechtstandig uit de tank gehaald worden.
- U mag pas in een tank gaan werken als de opdrachtgever een zogenaamde “gasvrij verklaring” heeft afgegeven. Deze verklaring geeft aan dat het gasgehalte in de tank aanvaardbaar is.
- De schilder draagt een meetinstrument waarmee het gehalte aan gas gemeten wordt. Deze meter piept als het gasgehalte te hoog wordt. U moet dan snel de tank verlaten.
- Zolang er 1 persoon in de tank is, moet een tweede persoon bij het mangat de werksituatie bewaken. Deze tweede persoon kan alarmeren als er gevaar is. Als de persoon in de tank onwel wordt, ga dan nooit zelf en alleen de tank in, maar roep altijd eerst hulp.
- De schilder in de besloten ruimte en de helper bij het mangat maken duidelijke afspraken over de wijze waarop ze elkaar signalen doorgeven.
- In de besloten ruimte moet verse lucht ingeblazen worden en de gebruikte lucht afgezogen worden.
- De schilder in de besloten ruimte is verplicht een verse luchtkap te dragen.




## Schilderen in besloten ruimten

### Schilderen van een loodhoudende ruimte

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld een tank moet schilderen waarin loodhoudende benzine opgeslagen was. Moet u een dergelijke tank schilderen dan gelden extra veiligheidsmaatregelen. Dit zijn de volgende:

- Als u gaat stralen, bent u verplicht extra beschermende kleding te dragen. Deze kleding moet u elke dag vervangen. U moet de mouwen en broekspijpen afplakken met linnenplakband.
- Het loodgebied wordt afgezet met rood witte linten. In dit gebied draagt iedereen geschikte adembescherming (verse luchtkappen).
- Ook bij het gritruimen bent u verplicht geschikte adembeschermingsmiddelen te dragen.
- Verlaat u na het stralen de besloten ruimte, dan moet de kleding eerst goed afgeblazen en geborsteld worden voordat u de ruimte gaat verlaten. Houd tijdens het afblazen uw adembeschermende middelen aan. Trek de kleding daarna uit in de vuile ruimte van de decontaminatie unit en was uw handen. Stop de vervuilde kleding in een plastic zak. Sluit de zak af en voorzie de zak met het opschrift: "loodbesmette kleding". Deze kleding wordt apart gewassen in een wasserette.



- De gebruikte gereedschappen en slangen borstelt u na afloop af in de vuile ruimte van de decontaminatie unit. Daarna spoelt u na met water. Een decontaminatie ruimte bestaat uit drie van elkaar gescheiden ruimten: een vuile ruimte, een douche en een schone ruimte.
- Douche uzelf aan het einde van de werkdag en trek in de contaminatie unit schone kleding aan. Trek de volgende dag schone werkkleding aan.

