

Hijzen, aanslaan van een last

Voorafgaand aan het hijzen

- ✚ Inspecteer het hijsgereedschap voor gebruik. Let hierbij op de geldigheid van de keuringssticker en meld eventuele onvolkomenheden.
- ✚ Hijz nooit meer dan het maximale lastgewicht van de kraan of takel.
- ✚ Zorg ervoor dat de hijs niet uit elkaar kan vallen en bepaal het juiste hijsgereedschap, zoals stropen, kettingen, haken en dergelijke.
- ✚ Bescherm kabels en stropen tegen de scherpe hoeken van de last met hout, rubber of een ander geschikt materiaal.
- ✚ Zorg dat stophout, waarop u de last laat zakken, dik genoeg is om de strop gemakkelijk te kunnen verwijderen.
- ✚ Klem een gladde last goed vast met hijsbanden

Communicatie tijdens het hijzen

- ✚ Slechts een persoon geeft de kraandrijver aanwijzingen. Zie gebaren.
- ✚ Gebruik algemeen bekende hand- en armsignalen zodat ongelukken door onbegrip worden voorkomen.

Markeren of afzetten

- ✚ Zet de draaicirkel indien nodig af of stel in ieder geval personen in de omgeving op de hoogte.
- ✚ Zorg dat de plek waar de last geplaatst wordt niemand loopt of werkt.
- ✚ Om het zwaaien tegen te gaan moet tijdens het hijzen van lang materiaal geleidelijnen gebuikt worden

Persoonlijke veiligheid tijdens hijzen

- ✚ Let op uw handen en vingers tijdens het aanslaan van de last en het strak trekken van de stropen of hijsbanden.
- ✚ Gebruik alleen gave hijsbanden, dus zonder rafels of insnijdingen.
- ✚ Dit geldt ook als men metaalstropen gebruikt; Let op vleeshaken en knikken. Deze stropen zijn niet betrouwbaar en kunnen verwondingen veroorzaken.
- ✚ Draag een veiligheidshelm en werkhandschoenen.
- ✚ Kom niet onder de last en loop er niet onderdoor.

Hijsen, aanslaan van een last

Aanslaan hijslast

- ✚ Controleer hijsgereedschappen voor gebruik. Ze mogen alleen worden gebruikt als ze goed onderhouden zijn, voor het doel geschikt zijn en voorzien zijn van een geldige keuringssticker.
- ✚ Let op het gewicht en het zwaartepunt van de hijslast.
- ✚ Verwijder indien mogelijk verpakkingsmateriaal zoals plastic om glijden te voorkomen.
- ✚ Let op dat de maximale werkbelasting van de hijsgereedschappen niet wordt overschreden.
- ✚ Nooit op of onder een last staan of lopen. Eventueel het hijsgebied afzetten met hekken of een lint.
- ✚ Bouten van sluitingen helemaal aandraaien en de moeren van sluitingen borgen met een splitpen.
- ✚ Laat kabels niet over de grond slepen, ze kunnen ernstig beschadigen.
- ✚ Gebruik stophout (geen stellingplanken) dat dik genoeg is om een strop gemakkelijk onder een last te verwijderen.
- ✚ Hijsgereedschap na gebruik zorgvuldig ophangen.
- ✚ Zorg er voor bij het aanslaan dat het hijsgereedschap niet kan beschadigen door buigen over scherpe kanten. Gebruik indien nodig kantbeschermers.
- ✚ Stroppen, kettingen (niet altijd toegestaan) en sluitingen moeten vrij in de hijshaak kunnen bewegen en mogen niet klemmen. Een last niet aanslaan op de punt van de hijshaak.
- ✚ Bij het aanslaan van de last de hijsgereedschappen zo beetpakken, dat uw vingers of handen niet beklemd kunnen raken.